




Ärg och korrosion på mässing

Bio Gen Active® Bort med Kalk&Rost (Scale 130)

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Segment	Allmän
Applikation	Rengöring av ärg och korrosionsskadad mässing
Produkt	Bio Gen Active® Bort med Kalk&Rost
Beläggning	Ärg på mässing



BAKGRUND


Ärg på mässing ger en ful beläggning och ofta skadas materialet ytterligare under beläggningen

UTFÖRANDE

Genom att delarna sänktes ner i en 10% lösning av Bio Gen Active® Bort med Kalk&Rost vid 50-60°C i ett antal timmar kunde all ärg enkelt avlägsnas utan mekanisk bearbetning.

RESULTAT

Resultatet var utmärkt, genom att använda Bio Gen Active® Bort med Kalk&Rost kunde all ärg avlägsnas utan att skada den underliggande rena metallen. Dessutom ger Bio Gen Active® Bort med Kalk&Rost, förutom en framgångsrik rening, minimal miljöpåverkan.



PRODUCENT

Bio Gen Active AB
Sågvägen 9, 843 41 Gällö, Sverige
Tel: +46 (0) 693 66 12 10
E-mail: info@biogenactive.com
>> www.biogenactive.com

BIO GEN ACTIVE®
Intelligent Cleaning