




Handfat, kalk och rostfläckar

Bio Gen Active® Bort med Kalk&Rost

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Segment	Hem och hushåll
Applikation	Handfat
Produkt	Bio Gen Active® Bort med Kalk&Rost
Beläggning	Rostmissfärgning



BAKGRUND

Handfat som på grund av droppande kran och järnrikt vatten missfärgats rejält under kranen och vid utloppet. Missfärgningen har bildats under lång tid och sitter hårt.

UTFÖRANDE

Handfatets utlopp stängs av och en blandning av Bio Gen Active® Bort med Kalk&Rost och varmvatten från kranen blandas. Vätskan täckte alla missfärgade områden. Blandningen fick verka i ca 1 timme. Ytan bearbetades med borste efter halva tiden. Sedan spolades handfatet av med varmt vatten.

Om den smutsiga ytan är svår att täcka med en vätska är Bio Gen Active® Bort med Kalk&Rost gel+ som är trögflytande ett alternativ som appliceras direkt på den missfärgade ytan. Låt detta verka en längre tid och bearbeta då och då med borste för god kontakt mellan ytan och gelen.

RESULTAT

Handfatet blir skinande rent och kan hållas rent och fritt från missfärgningar genom att använda Bio Gen Active® Universal Bad&Kök för kontinuerlig rengöring av handfat och badrum.



Före rengöring



Efter rengöring

PRODUCENT

Bio Gen Active AB
Sågvägen 9, 843 41 Gällö, Sverige
Tel: +46 (0) 693 66 12 10
E-mail: info@biogenactive.com
>> www.biogenactive.com

BIO GEN ACTIVE®
Intelligent Cleaning