




Rengöring av värmeväxlare

Bio Gen Active® Degreaser 1100

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Segment	Industri, pappersbruk
Applikation	Rengöring av värmeväxlare
Produkt	Bio Gen Active® Degreaser 1100
Beläggning	Indunstningskondensat, terpener mm



BAKGRUND

En hårt nedsmutsad värmeväxlare på 1,2 m³ behövdes renas. Växlaren används för att kyla kondensat från indunstning som värmer matarvatten till panna. Växlaren var hårt nedsmutsad med terpener och andra träämnen. Tidigare försök med annan kemi har genomförts utan framgång.

UTFÖRANDE

Värmeväxlaren spolades först med vatten och luft innan Bio Gen Active® Degreaser 1100 användes i flera omgångar.

RESULTAT

Mycket bra resultat. Stora mängder tjock, talloljeliknande vätska kunde tappas ur ett par gånger under reningen. Slutligen spolades växlaren ren med vatten vilket gav en avsevärd effektökning.



PRODUCENT

Bio Gen Active AB
Sågvägen 9, 843 41 Gällö, Sverige
Tel: +46 (0) 693 66 12 10
E-mail: info@biogenactive.com
>> www.biogenactive.com

BIO GEN ACTIVE®
Intelligent Cleaning