




Rengöring av fjärrvärmecentral

Bio Gen Active® Scale 130

BESKRIVNING AV APPLIKATION

| | |
|-------------|---------------------------|
| Segment | Fastighet |
| Applikation | Fjärrvärmecentral |
| Produkt | Bio Gen Active® Scale 130 |
| Beläggning | Kalk, smuts, magnetit |



BAKGRUND

På grund av smutsiga värmväxlare, rör och reglage i villans värmecentral var varmvattenflödet ojämnt och maximal vattentemperatur lägre än normalt.

UTFÖRANDE

Värmväxlarna monterades ner och kopplades upp mot CIP-maskin typ JL05. Bio Gen Active® Scale 130 blandades och varje växlare rengjordes under 6-8 timmar med reverserad flödesriktning. Givetvis stängdes vatten in i huset och vidare ut från värmecentralen av innan demontering påbörjades.

RESULTAT

Det blev stor skillnad, framförallt i varmvattnets kvalitet. Betydlig varmare vatten kan nu fås och tidigare problem med stora variationer i vattentemperatur försvann helt och hållet.

På ett enkelt och miljöoptimerat sätt kunde värmesystemet rengöras.



PRODUCENT

Bio Gen Active AB
Sågvägen 9, 843 41 Gällö, Sverige
Tel: +46 (0) 693 66 12 10
E-mail: info@biogenactive.com
>> www.biogenactive.com

BIO GEN ACTIVE®
Intelligent Cleaning