




Rengöring av vattenledningar

Bio Gen Active® Scale 55

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Segment	Fastighet
Applikation	Vattenledningar
Produkt	Bio Gen Active® Scale 55
Beläggning	Smuts, kalk och andra vattenföroreningar



BAKGRUND

På grund av kraftig kalkbeläggning i fastighetens rörsystem var flödet alltför dåligt. Rengöring av kall- och varmvattenrör var nödvändigt.

UTFÖRANDE

Varmt och kallt vatten byglades så att en sluten krets bildades. Därefter rengjordes vattenledningssystemet med Bio Gen Active® Scale 55 i 1½ timme. Spolriktningen ändrades varje ½ timme och rengöringskemin byttes en gång. Systemet sköljdes slutligen med vatten under 1 timme.

RESULTAT

Resultatet blev mycket bra. Genomströmningen för 10 liter vatten ökade från 3 minuter och 9 sekunder till 58 sekunder, en ökning med ca. 325%.



PRODUCENT

Bio Gen Active AB
Sågvägen 9, 843 41 Gällö, Sverige
Tel: +46 (0) 693 66 12 10
E-mail: info@biogenactive.com
>> www.biogenactive.com

BIO GEN ACTIVE®
Intelligent Cleaning